

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検による対策実施状況一覧(1)

施設名	路線名	箇所名・住所	危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
丹陽西保育園	市道J243号線	多加木1丁目24-1地先	交通量が多く園児の通行に危険。	路面標示設置	対策済み	一宮市
北方東保育園	市道A143号線	北方町北方字郷塚西12-1地先	通過交通により保育園南東角の交差点部が危険。	カラー塗装、路面標示設置	対策済み	一宮市
大和北保育園	市道I019号線	大和町馬引字郷戌亥3-3地先	区画線がなく通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
大和北保育園	市道0116号線	神山3丁目3-8地先	交差点部に防護柵がなく危険。	ラバーポール設置	対策済み	一宮市
奥町西保育園	市道D028号線	奥町字芝原45-3地先	踏切前後で通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
中島保育園	市道0211号線	萩原町西宮重字東光堂53地先	保育園出入り口付近で通過交通との接触の恐れがある。	カラー塗装、区画線設置	対策済み	一宮市
富田保育園	市道M2422号線	富田字牛池279-1地先	保育園前の道路で通過交通との接触の恐れがある。	カラー塗装、区画線設置	対策済み	一宮市
東五城保育園	市道0146号線	西五城字中川田43-1地先	交通量が多く交差点部が危険。	防護柵設置、区画線設置	対策済み	一宮市
神明保育園	市道0124号線	木曾川町黒田七ノ通り108-1地先	移動経路歩道に防護柵がなく危険。	防護柵設置	対策済み	一宮市
黒田西保育園	市道0173号線	木曾川町黒田北宿四の切125-1地先	通過交通により保育園南側道路が危険。	カラー塗装、区画線設置	対策済み	一宮市
末広保育園	市道0133号線	新生4丁目4-15地先	交差点部が樹木により一部狭小。	樹木剪定	対策済み	一宮市
ふたば保育園	市道0117号線	大和町馬引字宮浦15地先	信号待避場所に防護柵がなく危険。	防護柵設置、ラバーポール設置	対策済み	一宮市
かもめ保育園	市道0133号線	昭和1丁目1-1地先	交差点部に防護柵がなく危険。	防護柵設置	対策済み	一宮市
かもめ保育園	市道0133号線	末広1丁目21-2地先	交通量が多く横断歩道の通行に危険。	カラー塗装	対策済み	一宮市
大和保育園	市道K0839号線	苅安賀1丁目16-1地先	区画線がなく通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
あさひ保育園	市道N3194号線	明地字平中橋南74地先	水路への転落の恐れがある。	水路改修	対策済み	一宮市
かもめ三ツ井保育園	市道J579号線	三ツ井6丁目8-1地先	区画線が薄く通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
アートチャイルドケア 尾張一宮保育園	市道J233号線	森本5丁目20-13地先	T字交差点の形状が悪く危険。	カラー塗装、区画線設置	対策済み	一宮市
アートチャイルドケア 尾張一宮保育園	市道J233号線	森本5丁目25-5地先	交差点の形状が悪く危険。	カラー塗装	対策済み	一宮市
アートチャイルドケア 尾張一宮保育園	市道J222号線	森本5丁目22-7地先	民家の死角が危険。	道路反射鏡設置、区画線設置	対策済み	一宮市
すくすくnursery妙興寺	市道K0899号線	妙興寺1丁目5-6地先	区画線がなく通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
サンライズキッズ今伊勢園	市道0207号線	今伊勢町宮後字郷東49-3地先	交通量が多く交差点部が危険。	カラー塗装、区画線設置	対策済み	一宮市
あんず保育園	市道L1608号線	開明字東石亀11地先	交通量が多く見通しも悪い交差点部が危険。	交差点ランプ設置	対策済み	一宮市
Head Start International Preschool	市道K0398号線	赤見2丁目9-1地先	通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
のびのび広場なかまち保育園	市道K0765号線	中町2丁目13-1地先	交通量が多く横断歩道の通行に危険。	カラー塗装	対策済み	一宮市
のびのび広場なかまち保育園	市道0252号線	中町1丁目6-16地先	区画線が薄く通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
すくすくハーク ママエール	市道K0130号線	朝日3丁目7-1地先	通過交通による歩道への逸脱の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
コムネックスみづほ内保育所	市道P2288号線	木曾川町黒田字西沼51-1地先	区画線が薄く通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
放課後等デイサービス そえ樹	市道J142号線	島崎1丁目8-9地先	区画線がなく通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
放課後等デイサービス そえ樹	市道J141号線	島崎1丁目5-11地先	区画線がなく通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市
放課後等デイサービス そえ樹	市道J135号線	島崎1丁目7-7地先	区画線がなく通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	一宮市

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検による対策実施状況一覧(2)

施設名	路線名	箇所名・住所	危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
真澄保育園	(一)名古屋一宮線	裁判所前交差点	横断歩道付近に防護柵がなく危険。	防護柵設置	対策済み	愛知県
一色保育園	(一)奥音羽線	東出町40-1地先	横断歩道や交差点部に防護柵がなく。	防護柵設置	対策済み	愛知県
北方東保育園	(一)萩原三条北方線	北方町北方字中屋敷郷289地先	横断歩道付近に防護柵がない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
今伊勢北保育園	(一)名古屋一宮線	今伊勢町新神戸字乾9-1地先	歩道が狭く自転車と歩行者との接触の恐れがある。	自転車通行空間設置	時期未定	愛知県
奥町西保育園	(一)西萩原北方線	奥町字野方58-1地先	横断歩道付近に防護柵がない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
中島保育園	市道0211号線	萩原町西宮重字東光堂53地先	区画線が薄い。	横断歩道修繕	対策済み	愛知県警察
西御堂保育園	(一)一宮清須線	萩原町中島字光堂38地先	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
西御堂保育園	(一)一宮清須線	萩原町中島字光堂38地先	交差点角の自転車横断帯の近接で歩行者が危険。	区画線消去	対策済み	愛知県警察
黒田西保育園	(一)名古屋一宮線	中小路交差点	交差点南東部に防護柵がない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
朝日西保育園	(一)一宮西中野線	上祖父江字山前26地先	区画線がなく通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	愛知県警察
かもめ保育園	市道K0792号線	末広1丁目21-1地先	区画線が薄い。	区画線設置	対策済み	愛知県警察
あすかキッズ貴船	(一)一宮各務原線	文京2丁目3-7地先	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
Head Start International Preschool	市道K0398号線	赤見2丁目2-6地先	区画線が薄い。	横断歩道修繕	対策済み	愛知県警察
Head Start International Preschool	市道K0398号線	赤見2丁目2-6地先	区画線が薄く通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	愛知県警察
のびのび広場なかまち保育園	(主)一宮蟹江線	中町2丁目1-1地先	横断歩道付近に防護柵がない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
のびのび広場なかまち保育園	市道0252号線	中町1丁目6-16地先	区画線が薄く通過交通との接触の恐れがある。	区画線設置	対策済み	愛知県警察
神明保育園	(一)江南木曾川線	松枝交差点	交差点部に防護柵がない。	ラバーポール設置	対策済み	愛知県
三条保育園	(一)萩原三条北方線	三条字安29地先	交差点巻込み部で通過交通との接触の恐れがある。	ラバーポール設置	対策済み	愛知県
若の宮保育園	(一)島村佐千原線	佐千原字城ノ内90地先	歩道がなく通過交通との接触の恐れがある。	歩道設置	対策済み	愛知県
西成保育園	(一)大垣江南線	西大海道字中山70地先	接近する自動車の視認が遅れ横断時に接触の恐れがある。	カラー塗装、区画線設置	対策済み	愛知県
西成保育園	(一)浅井清須線	西大海道交差点	歩道がなく通過交通との接触の恐れがある。	歩道設置	対策済み	愛知県
千秋幼稚園	(国)155号線	千秋町佐野字清水字85-4地先	歩道が狭く自転車と歩行者との接触の恐れがある。	歩道拡幅	実施中	愛知県
東五城保育園	(一)西萩原北方線	東五城南田尾48-8地先	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置	実施中	愛知県
神明保育園	(一)萩原三条北方線	門間沼交差点	交差点部に防護柵がない。	防護柵設置	対策済み	愛知県
起保育園	(一)一宮清須線	起字下町212地先	駐車場から資料館へ渡る横断歩道がない。	横断歩道設置	対策済み	愛知県警察