



資料5 各校現地調査結果


整備箇所		共同調理場方式としての整備														単独調理場方式としての整備																										
		搬入経路 及び門	荷受 口	荷受口 (底)	シャッ ター	天井	壁	床	EV(DW 含)	電気設備	空調設備	省エネ照 明設備追 加	給湯設備	冷機器 (規制対 応)	給湯器 (お茶 用)	配膳棚 及び配 膳台	搬入経路 及び門	荷受口	荷受口 (底)	天井	壁	床	側溝	建物 外部	調理室	洗浄室	電気設備	空調設備	省エネ照 明設備	急速冷却 機(和え 物)	冷機器 (規制対 応)	アレルギー 対応機器	手洗設 備温水 対応									
凡例		▲…改修、×…新設				×…改修(EDは新設・改修)				×…増設	×…新設	×…取換	×…増設	×…取替		▲…改修、×…新設														×…改修(側溝は蓋取替も)				×…新設	×…新設	×…増設	×…新設	×…取替	×…新設	×…取替	×…新設	
単 独	1 起小	▲	▲	▲			×		×	×	×	×	×	×	×	×	▲			×	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×	×									
	2 三条小	▲	▲	×		×		×		×	×	×					▲	▲	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×									
	3 小信中島小	▲	▲	×			×	×		×	×	×			×		▲	▲	▲	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×									
	4 朝日東小		▲	×				×		×	×	×			×					×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×									
	5 朝日西小		▲	▲			×	×		×	×	×	×		×				×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×									
	6 開明小		▲				×			×	×	×						▲	▲	▲	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×									
	7 大徳小	▲		▲						×	×				×		×	▲	▲	▲			×	×		×	×	×	×	×	×	×	×									
	8 黒田小		▲	▲						×	×	×			×			▲	▲	▲	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×									
	9 木曽川西小	▲	▲	▲						×	×	×			×		×	▲	▲	▲	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×									
	10 木曽川東小		▲					×		×	×	×			×			▲	▲				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×									
	11 尾西第一中		▲	▲				×		×	×	×			×						×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×								
	12 尾西第二中		▲	▲				×		×	×	×			×			▲	▲	▲	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×								
	13 尾西第三中		▲	▲	×		×			×	×	×			×						×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×								
	14 木曽川中			▲		×	×	×		×	×	×	×		×			▲	▲	▲	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×								
	共 同	1 宮西小		▲			×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																								
2 貴船小		▲				×	×	×		×	×	×			×	×	校庭の噴水の移設費が発生し、校内動線悪化、1F教室への日当たりや各階教室からの景観の悪化、給食堂からの排気(高温多湿)の教室への流入が懸念される。																									
3 神山小				▲		×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
4 大志小			▲			×	×	×		×	×	×				×	×	図面上で調理場建設不可と判断																								
5 向山小						×	×	×		×	×	×		×	×	×	北側1F教室の日当たり悪化、教室への排気流入が懸念される。また、東の市道側からの食材等の搬入ルート新設が必要。																									
6 葉栗小		▲	▲			×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
7 西成小		▲	▲			×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
8 瀬部小		▲				×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
9 赤見小		▲		▲		×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
10 浅野小		▲				×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
11 丹陽小						×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
12 丹陽西小		▲	▲							×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
13 丹陽南小		▲				×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
14 浅井南小		▲				×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
15 浅井北小		▲				×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
16 北方小		▲	▲			×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
17 大和東小		▲								×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
18 大和西小		▲	▲			×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
19 今伊勢小		▲				×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
20 奥小			▲	▲		×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
21 萩原小		▲	▲			×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
22 中島小						×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
23 千秋小				▲		×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
24 千秋南小		▲				×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
25 富士小		▲				×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
26 末広小						×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
27 西成東小		▲				×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
28 今伊勢西小						×	×	×		×	×	×				×	×	図面上で調理場建設不可と判断																								
29 葉栗北小						×	×	×		×	×	×				×	×	図面上で調理場建設不可と判断																								
30 大和南小		▲				×	×	×		×	×	×				×	×	図面上で調理場建設不可と判断																								
31 浅井中小		▲				×	×	×		×	×	×				×	×	図面上で調理場建設不可と判断																								
32 千秋東小		▲				×	×	×		×	×	×				×	×	図面上で調理場建設不可と判断																								
33 北部中		▲	▲			×	×	×		×	×	×				×	×	図面上で調理場建設不可と判断																								
34 中部中		▲	▲			×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
35 南部中		▲				×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
36 葉栗中		▲	▲			×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
37 西成中		▲	▲			×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
38 丹陽中		▲				×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
39 浅井中			▲			×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
40 北方中		▲	▲			×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
41 大和中		▲	▲			×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
42 今伊勢中		▲				×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
43 奥中		▲	▲			×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
44 萩原中		▲				×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
45 千秋中		▲				×	×	×		×	×	×		×	×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
46 西成東部中		▲				×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									
47 大和南中						×	×	×		×	×	×			×	×	図面上で調理場建設不可と判断																									

向山小	配送車が入り出すため、児童との動線を分ける必要があり、学校での人の動線が悪くなる。1階教室の日当たりが悪くなる。臭いや、高温多湿な調理場の排気が教室に流れ込みやすくなる。教室からの景観が損なわれる。校歌に出てくる噴水の移設又は撤去が必要。
丹陽小	北側1階教室の日当たりが悪くなる。臭いや、高温多湿な調理場の排気が教室に流れ込みやすくなる。東の市道より食材等の搬入ルートを開く必要がある。
千秋小	配送車が入り出すため、児童との動線を分ける必要があり、学校での人の動線が悪くなる。運動場に隣接するため砂埃などが進入しやすくなり衛生的ではない。臭いや、高温多湿な調理場の排気が教室に流れ込みやすくなる。教室からの景観が損なわれる。
末広小	配送車が入り出すため、児童との動線を分ける必要があり、学校での人の動線が悪くなる。1階教室の日当たりが悪くなる。臭いや、高温多湿な調理場の排気が教室に流れ込みやすくなる。
大和南中	教職員用の駐車場を他の場所に確保する必要がある。搬入車両の経路を確保し、正門とは別のルートとすることが安全上望ましいが、現在の校舎等の配置では困難。



千秋小学校





向山小学校



末広小学校



丹陽小学校



大和南中学校

