

注 ◇数字・・・メッシュ調査地点

□数字・・・定期モニタリング調査地点 ○数字・・・汚染井戸周辺地区調査地点

別表 4 調査地点一覧表

地点番号	調査地点	区分
1	一宮市三条字苅	メッシュ調査
2	一宮市大和町毛受字辻畑	定期モニタリング調査
3	一宮市大和町毛受字西池田	定期モニタリング調査
4	一宮市平和3丁目	定期モニタリング調査
5	一宮市瀬部字夏目塚	汚染井戸周辺地区調査