


別図2 地下水の水質調査地点図



注 ◇数字・・・メッシュ調査地点
○数字・・・汚染井戸周辺地区調査地点

別表4 調査地点一覧表

地点番号	調査地点	区分
1	一宮市大和町荏安賀	メッシュ調査
2	一宮市西出町	定期モニタリング調査
3	一宮市今伊勢町本神戸字宮山	定期モニタリング調査
4	一宮市今伊勢町本神戸字中町	定期モニタリング調査
5	一宮市緑1丁目	定期モニタリング調査
6	一宮市泉2丁目	定期モニタリング調査
7	一宮市浜町3丁目	定期モニタリング調査