

屋外広告物安全点検報告書 記入例

令和5年4月7日

(あて先) 一宮市長

添付資料

- ・点検を実施したすべての広告物のカラー写真
- ・広告物が複数ある場合は、配置箇所がわかる配置図
(写真に方角・コメント等にて配置箇所を補足する場合は不要)
- ・4mを超える広告物の点検に係る点検者の資格者証の写し

報告者 住所 〒 491 - 8501
一宮市本町2丁目5番6号

氏名
〔名称及び代表者氏名〕
一宮市役所株式会社
代表取締役 一宮 太郎

電話 (0586) 28 - 8100

更新案内で送付するものには入力されています

一宮市屋外広告物条例第19条第1項の規定による点検の経

表示又は設置の場所	〇〇町〇丁目〇-〇			報告者=申請者で記入してください。 ※点検者ではありません
広告物等の種類	広告板			
更新前の許可の年月日及び番号	令和〇年〇月〇日	〇一宮公園発第〇号-〇〇〇		
設置年月日※1	平成〇年〇月〇日	点検年月日	令和5年 4月 1日	
点検者	氏名	点検 次郎		
	住所	一宮市東五城字備前12		
	電話番号	0586-28-8636		

点検の結果、安全上支障のない軽微な異常が確認された場合は、異常「有」を選択し、改善の概要欄にその旨記入してください。

点検箇所	異常の有・無	異常の有・無		改善の概要
		有	無	
上部構造・基礎部	1 上部構造全体の傾斜及びぐらつき	有	無	
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間及び支柱のぐらつき	有	無	
	3 鉄骨のさび及び塗装の老朽化	有	無	小規模なさびが見られたが安全上支障はないため経過観察とする
支持部	1 鉄骨接合部分（溶接部及びプレート）の腐食、変形及び隙間	有	無	
	2 鉄骨接合部品（ボルト、ナット及びビス）の緩み及び欠落	有	無	ボルトの緩みの締め直しを実施済
取付部	1 アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形	有	無	
	2 溶接部	有	無	
	3 取付対	有	無	
広告板・文字	1 表示面板及び切り文字等の腐食、破損及び変形並びにビス等の欠落	有	無	
	2 側板及び表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形及び欠損	有	無	
	3 広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まり	有	無	
照明装置	1 照明装置の不点灯及び不発光	有	無	不点灯電球の交換を実施済
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび及び漏水	有	無	
	3 周辺機器の劣化及び破損	有	無	
その他	1 附属部材（装飾、振れ止め棒、鳥	有	無	
	2 避雷針の腐食及び損傷	有	無	
	3 その他点検した事項（ ）	有	無	

異常の有無は、点検時を基準として点検結果に基づき選択してください。

点検の結果、異常が確認され改善した場合は、異常「有」を選択し、改善の概要欄に改善内容を記入してください。

訂正事項があった場合は、二重線で削除してください。

該当する点検箇所・点検項目がない場合は、異常の有・無欄に斜線を引いてください。

注意	1 当初の設置	と。 異常の有・無欄に斜線を引くこと。
	2 広告物等	
	3 点検状況を撮影した写真及び点検後の広告物又は掲出物件の写真を添付すること。	
	4 一宮市屋外広告物条例第19条第2項の規定により有資格者による点検が必要な場合は、点検者の資格者証を添付すること。	

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。