

『みちレポ138』 対応状況一覧（2024年9月1日～2024年9月30日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
144	9月2日	大和町妙興寺 二反割	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
145	9月4日	栄4丁目	道路舗装(歩道)	石畳のへこみ	完了
146	9月4日	新生1丁目	道路舗装(歩道)	タイルの剥がれ	完了
147	9月5日	今伊勢町北無量 寺	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
148	9月10日	浅井町極楽寺 郷内	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
149	9月10日	北丹町	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
150	9月10日	大江2丁目	道路舗装(歩道)	縁石ブロックの崩れ	完了
151	9月10日	大江2丁目	側溝	側溝のひび割れ及び段差	完了
152	9月11日	南小淵大日	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
153	9月13日	小赤見秋吉	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
154	9月14日	西五城飛石北	道路舗装(歩道)	段差	経過観察
155	9月18日	木曾川町黒田 十ノ通り	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
156	9月20日	柚木嵐神明	道路舗装(車道)	陥没	経過観察
157	9月20日	今伊勢町宮後 郷東	側溝	蓋が欠けている。蓋のないところがある	対応中
158	9月20日	高田池尻	フェンス・防護柵	ガードレールのこすれ	対応中
159	9月22日	開明東神戸田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
160	9月23日	東宮重西屋敷	その他	標識が倒れている	管理者に情報提供
161	9月26日	明地鞆西	道路舗装(歩道)	雑草の繁茂による通行障害	対応中
162	9月26日	西五城飛石北	道路舗装(歩道)	No.154と同一(場所/通報者) 段差および水たまり	経過観察
163	9月26日	浅井町西浅井 桜北	道路舗装(車道)	アスファルトの剥がれ(陥没)	対応中
164	9月27日	木曾川町里小牧 天神	道路舗装(車道)	路肩ののり面が崩れ、舗装が 欠けている	対応中
165	9月30日	富塚東長箆	道路舗装(車道)	不法投棄 テレビ 空気清浄機・灯油	完了
166	9月30日	開明南井保里	道路舗装(車道)	雑草の繁茂による通行障害	管理者に情報提供

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。