

『みちレポ138』 対応状況一覧（2025年2月1日～2025年2月28日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
239	2月1日	光明寺畳手	道路舗装(車道)	穴	対応中
240	2月2日	木曽川町黒田 宝光寺東	道路舗装(車道)	アスファルトのひび	経過観察
241	2月2日	大志2丁目	道路舗装(車道)	道路端の陥没	完了
242	2月3日	木曽川町里小牧 上川原	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
243	2月4日	萩原町萩原大日	道路舗装(車道)	陥没	対応中
244	2月5日	奥町七丁	カーブミラー	方向	完了
245	2月7日	大江2丁目	道路舗装(歩道)	路側帯の引き直し	管理者に情報提供
246	2月7日	大江1丁目	道路舗装(歩道)	横断歩道の引き直し	管理者に情報提供
247	2月9日	桜2丁目	道路舗装(歩道)	タイル舗装のめくれ	対応中
248	2月10日	千秋町浅野羽根	道路舗装(車道)	枯れ木が車に擦る	対応中
249	2月10日	明地鞆浦	側溝	蓋の割れと経年劣化	対応中
250	2月11日	西島町5丁目	側溝	側溝のふたが外れている	対応中
251	2月15日	木曽川町外割田 四の通り	道路舗装(車道)	工事車両によるアスファルトの損傷	対応中
252	2月18日	大赤見若年西	道路舗装(車道)	道路端のアスファルトの損傷	対応中
253	2月19日	大和町苅安賀 山王	側溝	蓋が腐食して落ちそう	完了
254	2月19日	今伊勢町本神戸	道路舗装(車道)	道路の半分(北側)が痛んで沈んでいる	経過観察
255	2月19日	今伊勢町本神戸	道路舗装(車道)	道路の半分がひび割れて陥没している	経過観察
256	2月20日	萩原町串作	道路舗装(車道)	グリーンベルトの塗装が消えている	対応中
257	2月20日	萩原町串作	道路舗装(歩道)	横断歩道の塗装が消えている	対応中
258	2月20日	小信中島萱場	道路舗装(車道)	インターロッキングが下がっている	対応中
259	2月20日	大赤見清水	側溝	蓋と蓋の間が広がっている	対応中
260	2月23日	木曽川町黒田 十ノ通り	カーブミラー	鏡面劣化と日よけの損傷	対応中
261	2月24日	大和町苅安賀	道路舗装(歩道)	穴ぼこ	対応中
262	2月27日	新生1丁目	道路舗装(歩道)	舗装タイルの破損	完了
263	2月27日	奥町七丁	側溝	蓋の破損	完了
264					

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。