

『みちレポ138』 対応状況一覧（2025年3月1日～2025年3月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
264	3月2日	三ツ井5丁目	道路舗装(車道)	道路の凹みと振動	対応中
265	3月2日	三ツ井5丁目	道路舗装(車道)	道路の凹みと振動	対応中
266	3月2日	三ツ井5丁目	道路舗装(車道)	道路の凹みと振動	対応中
267	3月3日	浅井町極楽寺下田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
268	3月5日	浅井町東浅井地蔵	道路舗装(車道)	陥没	完了
269	3月6日	今伊勢町馬寄郷前	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
270	3月7日	時之島	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
271	3月7日	栄2丁目	道路舗装(歩道)	コンクリートの損傷	管理者に情報提供
272	3月8日	今伊勢町馬寄石刀	カーブミラー	ミラーの方向	対応中
273	3月8日	古金町2丁目	道路舗装(車道)	街渠の補修	対応中
274	3月9日	大江1丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの損傷	経過観察
275	3月10日	萩原町戸苅中之切	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
276	3月13日	千秋町佐野農中	側溝	蓋の隙間を塞いでほしい	経過観察
277	3月14日	奥町貴船東	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
278	3月15日	大志1丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
279	3月16日	印田通3丁目	道路舗装(車道)	陥没、ブロックの割れ	完了
280	3月17日	木曽川町外割田西郷西	側溝	受けが破損し、蓋が落ちている。	完了
281	3月17日	今伊勢	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
282	3月17日	開明東神戸田	道路舗装(車道)	路上に草やごみがためてある	対応中
283	3月17日	浅井町江森森前	道路舗装(車道)	アスファルトの損傷、穴ぼこ	完了
284	3月18日	小信中島西五反田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	経過観察
285	3月18日	小信中島新田前	道路舗装(車道)	道路中央の段差	経過観察
286	3月18日	小信中島西五反田	道路舗装(車道)	道路中央の段差	経過観察
287	3月18日	小赤見	道路舗装(車道)	仕切弁老朽化により車が走行すると大きな音をたててずれる	管理者に情報提供
288	3月19日	木曽川町黒田	カーブミラー	左に曲がって見えない	対応中
289	3月21日	奥町畑中	道路舗装(車道)	アスファルトの亀裂	経過観察
290	3月22日	浅野水法	道路舗装(車道)	亀裂	経過観察

291	3月23日	大和町戸塚東浦	側溝	道路横断暗渠流入部の上部崩落	対応中
292	3月23日	開明三味北	道路舗装(車道)	バンパーの投棄	対応中
293	3月24日	木曽川町里小牧上川原	道路舗装(車道)	アスファルトの破損	対応不可
294	3月24日	光明寺長池	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
295	3月26日	浅井町江森	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
296	3月26日	北丹町	道路舗装(車道)	アスファルトの破損	対応中
297	3月27日	大和町氏永	カーブミラー	ずれて、見づらい	対応中
298	3月28日	森本2丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
299	3月31日	大和町宮地花池出町裏	側溝	蓋の破損	対応中
300	3月31日	大和町宮地花池出町裏	側溝	蓋の破損	対応中
301					

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。