

『みちレポ138』 対応状況一覧（2025年5月1日～2025年5月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
45	5月1日	浅井町河田 一色腰	道路舗装(車道)	路面中央に凸状の盛り上がり	管理者に情報提供
46	5月2日	浅井町小日比野	道路舗装(歩道)	道路の表示が薄くなっている	管理者に情報提供
47	5月2日	高畑町1丁目	道路舗装(車道)	凹み	経過観察
48	5月3日	北園通7丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
49	5月3日	明地西7丁原	カーブミラー	角度調節	完了
50	5月4日	今伊勢町新神戸	道路舗装(車道)	クラック陥没	経過観察
51	5月6日	今伊勢町新神戸	カーブミラー	方向	完了
52	5月8日	大毛神明廻	道路舗装(車道)	穴ぼこ	経過観察
53	5月10日	光明寺丈六	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
54	5月10日	光明寺兼安	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
55	5月11日	北丹町8丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
56	5月11日	大和町妙興寺 塚坪	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
57	5月12日	三条	道路舗装(歩道)	ブロックが落ちて、中が空洞	完了
58	5月12日	開明平	側溝	一部路盤がなくなっていて、崩れ落ち	対応中
59	5月13日	猿海道	側溝	側溝隙間	対応中
60	5月14日	開明西石亀	道路舗装(車道)	凹み、ひび割れ	経過観察
61	5月16日	今伊勢町本神戸 立切	道路舗装(車道)	穴ぼこ、アスファルトの劣化	完了
62	5月16日	大和町苅安賀	道路舗装(歩道)	穴ぼこ仮修理後の状況	完了
63	5月18日	千秋町町屋	道路舗装(車道)	大きな穴、アスファルトの破片の散乱	完了
64	5月18日	開明平	道路舗装(車道)	塗装の剥がれ穴が空いている	完了
65	5月19日	大和町苅安賀	カーブミラー	ミラーの向きがずれている、鏡面に傷	対応中
66	5月20日	木曾川町内割田 屋敷	カーブミラー	鏡面損傷	対応中
67	5月20日	平島1丁目	道路舗装(車道)	オーバーレイ部の剥がれ	完了
68	5月21日	千秋町町屋宮浦	道路舗装(車道)	陥没	完了
69	5月21日	奥町	道路舗装(歩道)	水たまり	対応中
70	5月21日	千秋町佐野 下川田	道路舗装(車道)	陥没	完了
71	5月22日	向山町1丁目	道路舗装(車道)	空洞の疑い	対応中

