

『みちレポ138』 対応状況一覧（2025年6月1日～2025年6月30日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
81	6月1日	上祖父江中野東	カーブミラー	見えづらい、傾いている	管理者に情報提供
82	6月2日	三ツ井5丁目	道路舗装(車道)	振動	管理者に情報提供
83	6月2日	田島町	側溝	グレーチングの劣化・損傷	完了
84	6月2日	伝法寺4丁目	道路舗装(歩道)	自転車のタイヤの放棄	完了
85	6月3日	上祖父江	道路舗装(歩道)	横断歩道のマークが消えかかっている	管理者に情報提供
86	6月3日	上祖父江西本郷	道路舗装(車道)	止まれの白線が消えている	管理者に情報提供
87	6月3日	上祖父江西本郷	道路舗装(車道)	標識が見えづらい	管理者に情報提供
88	6月3日	上祖父江寺東	道路舗装(車道)	とまれの標識が読めない	管理者に情報提供
89	6月3日	上祖父江西本郷	道路舗装(車道)	とまれの標識が読めない	管理者に情報提供
90	6月3日	上祖父江西本郷	道路舗装(車道)	とまれの標識が読めない	管理者に情報提供
91	6月3日	上祖父江西本郷	道路舗装(車道)	標識の劣化	管理者に情報提供
92	6月3日	上祖父江南竜池	カーブミラー	見づらい	完了
93	6月4日	赤見2丁目	フェンス・防護柵	歩道橋がゆれる	管理者に情報提供
94	6月5日	伝法寺	側溝	マスの枠の損傷	管理者に情報提供
95	6月5日	真清田2丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
96	6月5日	木曾川町黒田 三ノ通り	道路舗装(車道)	アスファルトの劣化	対応中
97	6月6日	開明平	側溝	用水路から引き揚げたごみの放置	完了
98	6月6日	大和町氏永	道路舗装(車道)	穴ぼこ(＃9910でも通報あり)	管理者に情報提供
99	6月7日	西五城飛石北	カーブミラー	鏡面の腐食	完了
100	6月8日	上祖父江西本郷	カーブミラー	ミラーの向き	対応中
101	6月8日	今伊勢町宮後 郷中	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
102	6月8日	三条西蛭子	道路照明灯	不点灯	管理者に情報提供
103	6月9日	本町4丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
104	6月10日	北方町北方 西泉屋	道路舗装(車道)	集水桝付近のひび	対応中
105	6月10日	浅井町西海戸	側溝	陥没	対応中
106	6月11日	伝法寺3丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
107	6月11日	富田砂原	道路照明灯	点灯していない	完了

108	6月11日	昭和2丁目	側溝	蓋がグラグラしている	対応中
109	6月11日	西五城荒子中切	道路舗装(歩道)	防草シートが破損し金具の散乱等	完了
110	6月11日	大和町妙興寺 山王浦	道路舗装(歩道)	アスファルトの劣化	対応中
111	6月11日	大和町妙興寺 山王浦	道路舗装(歩道)	アスファルトの劣化	対応中
112	6月11日	小赤見戌亥	道路舗装(車道)	水道・消火栓ががたつき、車を通る 度に大きな音をたてる	管理者に情報提供
113	6月12日	佐千原新田	道路舗装(車道)	陥没	対応中
114	6月12日	今伊勢町本神戸	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
115	6月12日	せんい3丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
116	6月12日	荻安賀5丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの損傷	対応中
117	6月12日	奥町薬師	道路舗装(歩道)	舗装下の空洞	対応中
118	6月13日	明地江端	道路舗装(車道)	グリーンベルトの塗装の剥がれ	管理者に情報提供
119	6月13日	大和町馬引郷裏	道路舗装(車道)	アスファルトの損傷	対応中
120	6月13日	常願通7丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこひび	対応中
121	6月13日	冨塚寸畑	道路舗装(車道)	穴ぼこアスファルトの劣化	対応中
122	6月13日	萩原町富田方	側溝	グレーチングの劣化	完了
123	6月13日	千秋町天摩	道路舗装(歩道)	道路と橋の継ぎ目の溝	管理者に情報提供
124	6月14日	浅井町江森 楼光寺	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
125	6月15日	開明	道路舗装(車道)	水路への土の流出	完了
126	6月15日	水附町	道路舗装(車道)	穴ぼこアスファルトの損傷	対応中
127	6月15日	伝法寺3・4丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこアスファルトの損傷	対応中
128	6月15日	朝日2丁目	道路舗装(歩道)	通行支障(民地からの樹木)	管理者に情報提供
129	6月16日	花池4丁目	道路舗装(車道)		完了
130	6月16日	浅井町江森	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
131	6月16日	栄1丁目	道路舗装(歩道)	ブロックのがたつき	対応中
132	6月17日	小信中島西五反 田	道路舗装(車道)	穴ぼこアスファルトのひび	対応中
133	6月17日	上祖父江北川原	道路舗装(車道)	穴ぼこ(土の流出)	対応中
134	6月17日	馬見塚郷前	道路舗装(車道)	ひび割れと陥没	対応中
135	6月17日	多加木1丁目	側溝	側溝のふた等の破損	対応中
136	6月17日	殿町2丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ(3か所くらい)	完了

137	6月17日	大志5丁目	その他	歩行者用信号の向き	管理者に情報提供
138	6月18日	東加賀野井川原	道路照明灯	不点灯	管理者に情報提供
139	6月18日	東加賀野井川原	道路照明灯	不点灯	管理者に情報提供
140	6月19日	向山町1丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
141	6月20日	今伊勢町馬寄 吉田東	カーブミラー	ミラーの角度	完了
142	6月21日	多加木1丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの割れと段差による振動	対応中
143	6月21日	北小淵寺山南	道路舗装(車道)	陥没	完了
144	6月22日	平和1丁目	道路舗装(歩道)	陥没	完了
145	6月22日	北園通4丁目	道路舗装(車道)	窪み(アスファルトの隆起)	対応中
146	6月22日	今伊勢町馬寄 舟入	道路舗装(車道)	窪み	経過観察
147	6月22日	木曽川町黒田 2の通り	道路照明灯	不点灯	管理者に情報提供
148	6月24日	千秋町東沼	道路舗装(車道)	水たまり	対応中
149	6月24日	大宮5丁目付近	道路舗装(車道)	亀裂	対応中
150	6月25日	大和町苅安賀 中西之杵	道路舗装(車道)	陥没	完了
151	6月26日	印田通3丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
152	6月27日	春明東張淵	カーブミラー	損傷	対応中
153	6月29日	古金町2丁目	道路舗装(車道)	陥没	完了
154	6月29日	多加木4丁目	道路舗装(車道)	マンホール蓋のガタツキ(騒音)	対応中
155	6月29日	多加木4丁目	道路舗装(車道)	マンホール蓋のガタツキ(騒音)	対応中
156	6月29日	木曽川町黒田東 町	道路舗装(車道)	穴ぼこ	管理者に情報提供
157	6月29日	東両郷町	道路舗装(車道)	アスファルトの劣化	管理者に情報提供
158	6月29日	東両郷町	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
159	6月29日	北園通6丁目	道路舗装(車道)	陥没	完了
160	6月30日	緑3丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。