

『みちレポ138』 対応状況一覧（2026年1月1日～2026年1月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
420	1月3日	今伊勢町新神戸	フェンス・防護柵	フェンス・支柱等の錆による劣化	経過観察
421	1月6日	大赤見不動裏	カーブミラー	根本から曲がっている	管理者に情報提供
422	1月7日	伝法寺5丁目	側溝	蓋の破損	対応中
423	1月7日	東五城下出	道路舗装(車道)	アスファルトの損傷	管理者に情報提供
424	1月9日	大和町馬引	フェンス・防護柵	ポストコーンの折れ	対応中
425	1月9日	佐千原長箆	カーブミラー	倒れている	管理者に情報提供
426	1月11日	大和町氏永	カーブミラー	傾いて車が映らない	対応中
427	1月12日	瀬部久込	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
428	1月13日	西五城	側溝	グレーチング枠の破損	完了
429	1月13日	今伊勢町宮後	側溝	側溝の破損	完了
430	1月13日	西五城飛石北	カーブミラー	ミラーの方向	管理者に情報提供
431	1月13日	奥町甚四前	道路舗装(歩道)	階段部分の劣化、道路の損傷や陥没	対応中
432	1月17日	木曾川町黒田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	管理者に情報提供
433	1月18日	田所下川田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
434	1月18日	萩原町萩原	道路舗装(車道)	道がボコボコのため振動で家が揺れる	管理者に情報提供
435	1月19日	玉野河端	側溝	側溝の蓋の劣化	対応中
436	1月19日	伝法寺8丁目	フェンス・防護柵	ポールが倒れている	管理者に情報提供
437	1月19日	千秋町加納	側溝	蓋の破損	対応中
438	1月20日	今伊勢町本神戸	カーブミラー	ミラーの下部が歪んで見えない	対応中
439	1月21日	開明平	道路舗装(車道)	路肩の土が用水に流れ出し空間ができています	完了
440	1月21日	千秋町町屋	フェンス・防護柵	用水フェンスの反射板の破損	対応中
441	1月22日	東五城	道路舗装(歩道)	穴ぼこ	経過観察
442	1月22日	大江1丁目	その他	白線が消えている	対応中
443	1月23日	大江	道路舗装(車道)	陥没	管理者に情報提供
444	1月24日	東五城	道路舗装(車道)	穴ぼこ	経過観察
445	1月25日	更屋敷東出	道路舗装(車道)	穴ぼこアスファルトの劣化	完了
446	1月31日	今伊勢町宮後	カーブミラー	ミラーの方向	対応中

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。