

『みちレポ138』 対応状況一覧（2026年2月1日～2026年2月28日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
447	2月2日	開明平	側溝	穴が大きくなった	完了
448	2月2日	赤見2丁目	カーブミラー	方向	対応中
449	2月2日	貴船2丁目	側溝	穴が空いている	完了
450	2月3日	萩原町高木	カーブミラー	方向(ずれ)	管理者に情報提供
451	2月3日	赤見3丁目	道路舗装(車道)	舗装の剥がれ	完了
452	2月4日	上祖父江東竜池	道路舗装(車道)	隅切り板の破損	対応中
453	2月4日	今伊勢町馬寄	その他	コーンが邪魔	対応中
454	2月5日	奥町下川田	カーブミラー	方向	完了
455	2月5日	朝日2丁目	側溝	縁石ブロックが剥がれて転がっている	管理者に情報提供
456	2月9日	瀬部流	側溝	蓋の破損	対応中
457	2月11日	奥町畑中	道路舗装(車道)	穴ぼこ	経過観察
458	2月15日	大毛向野	その他	ムクドリの糞	経過観察
459	2月16日	萩原町朝宮	カーブミラー	方向等	完了
460	2月16日	大和町妙興寺八町	道路舗装(歩道)	道路の凹凸	対応中
461	2月16日	大和町苅安賀上東出	道路舗装(車道)	アスファルトの劣化	管理者に情報提供
462	2月17日	常願通6丁目	道路舗装(車道)	ひび割れ(大型車通行時の振動)	対応中
463	2月17日	花池4丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
464	2月19日	今伊勢町本神戸	道路舗装(車道)	アスファルトの劣化(走行時の横揺れ)	経過観察
465	2月19日	西五城	カーブミラー	方向	管理者に情報提供
466	2月20日	開明西石亀	その他	木材の不法投棄	完了
467	2月21日	東五城	その他	縁石の損傷	対応中
468	2月21日	開明西石亀	その他	地下道上の擁の損傷	経過観察
469	2月21日	下川田町	側溝	蓋のガタツキ(うるさい)	対応中
470	2月22日	丹羽	側溝	鉄蓋が曲がり危ない	管理者に情報提供
471	2月22日	浅野八剣	道路舗装(車道)	車道との段差(盛り上がり)と水はね	経過観察
472	2月23日	相生2丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこの水はね	対応中
473	2月23日	千秋町浅野羽根	道路照明灯	横断歩道の照明の不点灯(1年前から)	管理者に情報提供
474	2月25日	富田砂原	道路舗装(車道)	穴ぼこ(陥没)	対応中

475	2月28日	西五城用水東	側溝	蓋の破損	対応中

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。