

## 『みちレポ138』 対応状況一覧（2026年3月1日～2026年3月31日）

| 番号  | 受付日   | 場所       | 通報内容     | 損傷の内容                      | 対応状況     |
|-----|-------|----------|----------|----------------------------|----------|
| 476 | 3月2日  | あずら1丁目   | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                        | 対応中      |
| 477 | 3月2日  | 瀬部川原     | 側溝       | 蓋が腐食し穴が空いている               | 対応中      |
| 478 | 3月2日  | 北方町曾根虫祭  | フェンス・防護柵 | 鉄柵の足の腐食で穴が空いている            | 経過観察     |
| 479 | 3月2日  | 木曾川町里小牧  | 道路舗装(車道) | アスファルトの劣化                  | 対応中      |
| 480 | 3月4日  | 馬見塚郷前    | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                        | 対応中      |
| 481 | 3月5日  | 朝日1丁目    | カーブミラー   | 方向                         | 対応中      |
| 482 | 3月5日  | 小信中島下郷西  | その他      | 不法占有(過去通報の対応について)          | 経過観察     |
| 483 | 3月5日  | 高田郷廻り    | カーブミラー   | 方向と高さ                      | 対応中      |
| 484 | 3月6日  | 今伊勢町馬寄   | カーブミラー   | 方向                         | 対応中      |
| 485 | 3月9日  | 瀬部川原     | その他      | 生垣で車の確認が出来ない               | 管理者に情報提供 |
| 486 | 3月10日 | 時之島宮前    | フェンス・防護柵 | ポストコーンの損傷                  | 管理者に情報提供 |
| 487 | 3月10日 | 羽衣2丁目    | 道路舗装(歩道) | タイル舗装を平らにしてほしい             | 管理者に情報提供 |
| 488 | 3月11日 | 三ツ井5丁目   | カーブミラー   | 向きが変わっている                  | 管理者に情報提供 |
| 489 | 3月11日 | 大毛稲葉     | フェンス・防護柵 | ガードレールの損傷                  | 対応中      |
| 490 | 3月11日 | 東五城      | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                        | 経過観察     |
| 491 | 3月13日 | 木曾川町外割田  | カーブミラー   | 方向                         | 完了       |
| 492 | 3月15日 | 北方町北方    | カーブミラー   | 根元から曲がって折れそう               | 管理者に情報提供 |
| 493 | 3月17日 | 東島町1丁目   | フェンス・防護柵 | 縁石に車両乗り上げが頻発<br>防止措置をしてほしい | 管理者に情報提供 |
| 494 | 3月17日 | 木曾川町黒田   | 道路舗装(車道) | 白線が消えている                   | 管理者に情報提供 |
| 495 | 3月18日 | 瀬部川原     | 側溝       | 蓋が腐食し穴が空いている               | 対応中      |
| 496 | 3月18日 | 大和町印田    | その他      | 植樹の支えの木が外れて車道側に<br>傾いている   | 管理者に情報提供 |
| 497 | 3月18日 | 浅井町黒岩石刀山 | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ亀裂                      | 経過観察     |
| 498 | 3月19日 | 丹陽町九日市場  | カーブミラー   | 方向                         | 対応中      |
| 499 | 3月19日 | 多加木5丁目   | 道路舗装(車道) | アスファルトの劣化                  | 対応中      |
| 500 | 3月19日 | 多加木3丁目   | 側溝       | 蓋のがたつき                     | 対応中      |
| 501 | 3月19日 | 多加木4丁目   | 道路舗装(車道) | アスファルトの劣化                  | 対応中      |
| 502 | 3月19日 | 木曾川町黒田   | 道路舗装(車道) | アスファルトの劣化                  | 完了       |
| 503 | 3月20日 | 伝法寺4丁目   | フェンス・防護柵 | 車両侵入防止用ポールの根元の損傷           | 対応中      |

|     |       |         |          |                      |          |
|-----|-------|---------|----------|----------------------|----------|
| 504 | 3月21日 | 伝法寺4丁目  | フェンス・防護柵 | 車両侵入防止用ポールの根元の損傷     | 対応中      |
| 505 | 3月22日 | 開明西石亀   | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                  | 完了       |
| 506 | 3月25日 | 今伊勢町本神戸 | 道路舗装(車道) | アスファルトの劣化損傷          | 完了       |
| 507 | 3月26日 | 今伊勢町馬寄  | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                  | 完了       |
| 508 | 3月27日 | 開明平     | 側溝       | 壁が破損し、土が流出して空洞になっている | 対応中      |
| 509 | 3月27日 | 今伊勢町馬寄  | カーブミラー   | 左に寄って見にくい            | 完了       |
| 510 | 3月27日 | あずら1丁目  | 道路舗装(歩道) | コンクリートの欠落            | 経過観察     |
| 511 | 3月27日 | 高田観音寺   | フェンス・防護柵 | フェンスの損傷              | 経過観察     |
| 512 | 3月29日 | 浅井町尾関堀田 | 道路舗装(歩道) | アスファルトのひび            | 管理者に情報提供 |
| 513 | 3月29日 | 南小淵     | カーブミラー   | 角度                   | 対応中      |
| 514 | 3月30日 | 上祖父江南竜池 | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                  | 対応中      |
| 515 | 3月30日 | 上祖父山前   | カーブミラー   | 見づらい                 | 対応中      |
| 516 | 3月30日 | 上祖父山前   | その他      | 交通標識が判別できない          | 管理者に情報提供 |
| 517 | 3月30日 | 土崎郷     | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                  | 対応中      |
| 518 |       |         |          |                      |          |
| 519 |       |         |          |                      |          |
| 520 |       |         |          |                      |          |

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。