

『みちレポ138』 対応状況一覧（2026年6月1日～2026年6月30日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
124	6月1日	富田	道路舗装(車道)	段差	完了
125	6月3日	大和町荻安賀	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
126	6月3日	猿海道	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
127	6月3日	千秋町勝栗	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
128	6月3日	千秋町勝栗	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
129	6月4日	木曽川町黒田松山	その他	水路清掃	対応中
130	6月5日	大赤見若年西	道路舗装(歩道)	陥没	対応中
131	6月5日	瀬部富士下	カーブミラー	鏡面の凹み	対応中
132	6月5日	千秋町勝栗町屋	フェンス・防護柵	封鎖用トラ柵の損壊	完了
133	6月5日	奥町七丁	カーブミラー	方向	対応中
134	6月5日	末広3丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの割れ	対応中
135	6月5日	宮地2丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
136	6月6日	奥町七丁	カーブミラー	方向	対応中
137	6月7日	大江1丁目	道路舗装(車道)	横断歩道の白線が消えかかっている	管理者に情報提供
138	6月7日	大江1丁目	道路舗装(車道)	道路の亀裂とひび	経過観察
139	6月7日	大江1丁目	道路舗装(車道)	道路の亀裂、ひび、凹凸	対応中
140	6月7日	島村五反田	道路舗装(車道)	舗装の陥没	完了
141	6月7日	音羽2丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ、舗装の損傷	対応中
142	6月9日	田所下川田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
143	6月10日	桜2丁目	側溝	街渠柵	対応中
144	6月11日	神山1丁目	道路舗装(車道)	コンクリートの割れ	対応中
145	6月11日	木曽川町黒田往還東	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
146	6月11日	浅井町東浅井	道路舗装(車道)	アスファルトのめくれ	対応中
147	6月11日	木曽川町内割田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
148	6月11日	木曽川町内割田	その他	倒木で通行困難	管理者に情報提供

149	6月11日	開明出屋敷	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
150	6月12日	奥町7丁	カーブミラー	方向、支柱傾き、ひさしの壊れ	完了
151	6月13日	高田向畑	カーブミラー	破損	完了
152	6月13日	西萩原上伴内	側溝	蓋が割れている	経過観察
153	6月14日	南小湊	道路舗装(車道)	陥没	完了
154	6月14日	大和町苅安賀	道路舗装(歩道)	アスファルトの破損(陥没?)	対応中
155	6月15日	東加賀野井川原	側溝	段差(道路から下がっている)	管理者に情報提供
156	6月15日	上祖父江東本郷	カーブミラー	損壊	対応中
157	6月16日	北今堀田	道路舗装(車道)	アスファルトのひび割れ、沈下	完了
158	6月18日	東五城下出	道路舗装(車道)	道にはみ出た樹木	管理者に情報提供
159	6月18日	西大海道中山	道路舗装(車道)	道にはみ出た樹木	管理者に情報提供
160	6月20日	南印田1丁目	道路舗装(車道)	陥没気味	対応中
161	6月21日	木曽川町黒田北宿	道路舗装(歩道)	穴ぼこ	対応中
162	6月21日	木曽川町黒田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
163	6月21日	西萩原上伴内	道路舗装(車道)	ひび割れ等により振動がひどい	対応中
164	6月21日	東五城祐久野	道路舗装(車道)	凹み	完了
165	6月22日	千秋町浮野	道路舗装(車道)	舗装下の地盤が流失し空洞になっている	対応中
166	6月22日	大和町馬引郷辰巳	道路舗装(車道)	穴があいている	対応中
167	6月23日	栄3丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
168	6月23日	笹野宮西	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
169	6月24日	多加木4丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ(アスファルトの割れ)	完了
170	6月25日	大和町氏永	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
171	6月26日	開明平	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
172	6月26日	萩原町高松	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
173	6月26日	花池3丁目	側溝	側溝の水が溢れる	対応中
174	6月27日	西大海道郷東	道路舗装(車道)	水たまり(陥没?)	対応中
175	6月27日	明地中切	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了

176	6月27日	開明平	道路舗装(車道)	ゴミや泥	完了
177	6月28日	音羽1丁目	道路舗装(歩道)	水たまり	管理者に情報提供
178	6月28日	開明西石亀	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
179	6月28日	馬見塚郷前	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
180	6月28日	起本陣山	その他	穴(水栓の蓋破損)	完了
181	6月28日	明地金屋敷	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
182	6月29日	柚木風金底	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
183	6月29日	柚木風金底	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
184	6月29日	今伊勢町馬寄	カーブミラー	方向	対応中
185	6月29日	伝法寺5丁目	側溝	歩道と空き地の雑草が繁茂し、側溝が隠れている	対応中
186	6月29日	加賀野井	側溝	穴(側溝近くの私有地の畑)	管理者に情報提供
187	6月29日	木曽川町黒田	その他	粗大ごみの放置	対応中
188	6月29日	東五城	道路舗装(車道)	穴ぼこ	経過観察
189	6月30日	東島町	道路舗装(車道)	マンホール周りのコンクリートが沈んでいる	対応中
190	6月30日	音羽1丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
191	6月30日	高田神石田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
192	6月30日	奥町三出	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
193	6月30日	大赤見才勝	側溝	グレーチングの腐食	対応中