

『みちレポ138』 対応状況一覧（2026年7月1日～2026年7月31日）

| 番号  | 受付日   | 場所             | 通報内容     | 損傷の内容                   | 対応状況     |
|-----|-------|----------------|----------|-------------------------|----------|
| 194 | 7月1日  | 大和町馬引          | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 対応中      |
| 195 | 7月1日  | 加賀野井           | 側溝       | 穴(畑の中)                  | 管理者に情報提供 |
| 196 | 7月2日  | 大江2丁目          | 道路舗装(歩道) | 歩道上に障害物→方向障害            | 対応中      |
| 197 | 7月2日  | 木曽川町玉ノ井        | カーブミラー   | 傾いている                   | 対応中      |
| 198 | 7月2日  | 北小湊            | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 管理者に情報提供 |
| 199 | 7月3日  | 開明平            | その他      | 雑草の繁茂と防草シートのめくれ         | 対応中      |
| 200 | 7月5日  | 開明神明郭          | フェンス・防護柵 | 事故多発のため安全対策を検討してほしい     | 経過観察     |
| 201 | 7月6日  | 萩原町萩原中道        | 側溝       | 側溝の排水溝が泥や草でつまり雨水が排水されない | 対応中      |
| 202 | 7月6日  | 大和町妙興寺         | 道路舗装(車道) | 水はけが悪い                  | 経過観察     |
| 203 | 7月7日  | 西五城杵先南         | その他      | 樹木の繁茂・越境                | 管理者に情報提供 |
| 204 | 7月7日  | 西五城杵先南         | その他      | 樹木の繁茂・通行障害              | 管理者に情報提供 |
| 205 | 7月7日  | 大赤見地下西屋敷       | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 完了       |
| 206 | 7月8日  | 昭和1丁目          | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 対応中      |
| 207 | 7月8日  | 木曽川町玉ノ井        | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 対応中      |
| 208 | 7月8日  | 木曽川町玉ノ井        | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 対応中      |
| 209 | 7月9日  | 大和町戸塚          | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 対応中      |
| 210 | 7月9日  | 木曽川町玉ノ井        | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 経過観察     |
| 211 | 7月10日 | 向山町2丁目         | 道路舗装(車道) | 凹み                      | 対応中      |
| 212 | 7月10日 | 萩原町戸苅          | カーブミラー   | 裏側の亀裂と支柱の腐食             | 対応中      |
| 213 | 7月10日 | 大和町馬引          | 道路舗装(車道) | 凹み                      | 経過観察     |
| 214 | 7月11日 | 大毛小山           | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 対応中      |
| 215 | 7月12日 | 木曽川町玉ノ井<br>新屋敷 | 道路舗装(車道) | 降雨後の大きな水溜り              | 経過観察     |
| 216 | 7月12日 | 開明新田郷          | 側溝       | グレーチングの腐食               | 経過観察     |
| 217 | 7月13日 | 萩原町萩原          | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ                     | 対応中      |
| 218 | 7月15日 | 多加木5丁目         | 道路舗装(車道) | マンホール段差                 | 管理者に情報提供 |

|     |       |         |          |                  |          |
|-----|-------|---------|----------|------------------|----------|
| 219 | 7月16日 | 北神明町3丁目 | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 対応中      |
| 220 | 7月17日 | 開明飛山流   | その他      | 放置自転車            | 完了       |
| 221 | 7月17日 | 大赤見高畠ケ  | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 完了       |
| 222 | 7月17日 | 柚木風蓮池   | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 完了       |
| 223 | 7月18日 | 萩原町串作   | カーブミラー   | 支柱が曲がっている        | 対応中      |
| 224 | 7月18日 | 萩原町串作   | カーブミラー   | ミラーの歪み           | 対応中      |
| 225 | 7月19日 | 奥町貴船前   | 道路舗装(車道) | アスファルトの割れ、水たまり   | 経過観察     |
| 226 | 7月20日 | 今伊勢町馬寄  | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 完了       |
| 227 | 7月21日 | 冨塚      | カーブミラー   | 鏡面が凹んで見えない       | 対応中      |
| 228 | 7月22日 | 栄3丁目    | フェンス・防護柵 | 根元から折れている        | 対応中      |
| 229 | 7月22日 | 若年西     | 側溝       | 蓋の外れ             | 対応中      |
| 230 | 7月22日 | 東三ツ井    | 道路舗装(車道) | 蓬余用水の東側道路角の陥没    | 対応中      |
| 231 | 7月23日 | 九品町4丁目  | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 対応中      |
| 232 | 7月23日 | 今伊勢町    | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ(5か所)         | 完了       |
| 233 | 7月24日 | 西五城中切   | フェンス・防護柵 | 防護柵が開きっぱなし       | 対応中      |
| 234 | 7月24日 | 多加木3丁目  | カーブミラー   | 方向               | 完了       |
| 235 | 7月25日 | 丹羽井端    | 道路舗装(車道) | マンホール蓋付近の穴ぼこ     | 管理者に情報提供 |
| 236 | 7月26日 | 西五城大下   | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 完了       |
| 237 | 7月27日 | 開明西石亀   | その他      | 不法投棄(除湿器)        | 完了       |
| 238 | 7月27日 | 三ツ井5丁目  | カーブミラー   | ポールが曲がりミラーの角度が悪い | 管理者に情報提供 |
| 239 | 7月29日 | 東五城本郷   | 側溝       | 降雨時に横断歩道が水びたし    | 経過観察     |
| 240 | 7月29日 | 今伊勢町本神戸 | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 完了       |
| 241 | 7月29日 | 北小渚     | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 対応中      |
| 242 | 7月30日 | 島村北門    | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 対応中      |
| 243 | 7月30日 | 開明西石亀   | その他      | 道路への樹木の繁茂        | 完了       |
| 244 | 7月30日 | 西五城     | その他      | 雑草の繁茂            | 対応中      |
| 245 | 7月30日 | 緑1丁目    | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ              | 対応中      |

|     |       |         |          |     |     |
|-----|-------|---------|----------|-----|-----|
| 246 | 7月31日 | 木曾川町里小牧 | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ | 対応中 |
|-----|-------|---------|----------|-----|-----|