

『みちレポ138』 対応状況一覧（2026年8月1日～2026年8月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
247	8月3日	浅井町東浅井	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
248	8月4日	木曽川町黒田	側溝	悪臭(浄化槽の未処理?)	管理者に情報提供
249	8月6日	祐久東川田	道路舗装(車道)	陥没	対応中
250	8月7日	大赤見	側溝	蓋のがたつき	完了
251	8月7日	瀬部地蔵	道路舗装(車道)	交差点内の亀裂沈下	対応中
252	8月10日	住吉1丁目	その他	交通標識傾き	管理者に情報提供
253	8月10日	千秋町町屋	道路舗装(車道)	ひび割れ、草刈り	対応中
254	8月10日	千秋町町屋	その他	止まれ標示消えている	管理者に情報提供
255	8月10日	柚木風	カーブミラー	支柱の劣化	対応中
256	8月13日	開明出屋敷	道路舗装(車道)	縦横にひび割れ	対応中
257	8月13日	大和町毛受	道路舗装(車道)	穴とひび割れ	対応中
258	8月14日	開明西石亀	その他	コンクリ片の回収	完了
259	8月14日	東加賀野井	道路舗装(歩道)	穴ぼこ	管理者に情報提供
260	8月15日	開明平	側溝	集水マスにごみの堆積	対応中
261	8月15日	木曽川町黒田山	側溝	グレーチングの破損	対応中
262	8月15日	今伊勢町宮後	カーブミラー	方向	完了
263	8月17日	萩原町河田方	側溝	グレーチングの破損	対応中
264	8月19日	上祖父江山前	カーブミラー	ミラーが曇っていて見えない	対応中
265	8月19日	萩原町高松西郷裏	道路照明灯	夜間点灯しない	管理者に情報提供
266	8月19日	千秋町加納馬場	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
267	8月20日	下沼町3丁目	道路舗装(車道)	舗装	対応中
268	8月21日	浅井町大野	道路舗装(歩道)	穴ぼこ	管理者に情報提供
269	8月21日	西五城下切	その他	農地への駐車	関係機関へ情報提供
270	8月22日	江南市	カーブミラー	方向	管理者に情報提供
271	8月22日	浅井町東浅井	カーブミラー	傾き	完了

272	8月25日	萩原町高松西郷裏	その他	雑草が道路にはみ出し通行の支障	対応中
273	8月26日	赤見2丁目	カーブミラー	方向	完了
274	8月26日	柚木嵐東川垂	道路舗装(車道)	段差	完了
275	8月26日	富田砂原	その他	土留め板の破損	対応中
276	8月26日	今伊勢町馬寄	カーブミラー	位置	対応中
277	8月27日	朝日3丁目	その他	国道22号 歩道雑木	管理者に情報提供
278	8月28日	大和町苅安賀	側溝	蓋の隙間	対応中
279	8月29日	浅井町大日比野	カーブミラー	角度	完了
280	8月30日	萩原町朝宮	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
281	8月30日	開明平	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
282	8月30日	奥町宮郭	道路舗装(歩道)	アスファルトのひび割れ	対応中
283	8月31日	木曾川町黒田	側溝	蓋の隙間	対応中
284	8月31日	奥町土桶	カーブミラー	カーブミラーの設置	対応中
285	8月31日	小信中島	カーブミラー	角度	対応中
286	8月31日	下沼町3丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの剥がれ、ひび割れ、段差	対応中