

## 『みちレポ138』 対応状況一覧（令和6年3月1日～令和6年3月31日）

| 番号  | 受付日   | 場所            | 通報内容     | 損傷の内容           | 対応状況     |
|-----|-------|---------------|----------|-----------------|----------|
| 108 | 3月1日  | 今伊勢町本神戸立切東    | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ             | 完了       |
| 109 | 3月4日  | 木曾川町玉ノ井新屋敷    | 側溝       | ぐらつき            | 完了       |
| 110 | 3月4日  | 小信中島字西九反      | その他      | 「左右確認」の看板のはずれ   | 管理者に情報提供 |
| 111 | 3月6日  | 起字堤町          | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ             | 完了       |
| 112 | 3月6日  | 伝法寺4丁目        | 道路舗装(歩道) | 穴ぼこ             | 対応中      |
| 113 | 3月6日  | 八幡            | その他      | 夜間工事            | 管理者に情報提供 |
| 114 | 3月7日  | 萩原町築込生出浦      | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ             | 対応中      |
| 115 | 3月7日  | 今伊勢町馬寄        | カーブミラー   | 方向              | 完了       |
| 116 | 3月8日  | 大宮4丁目         | 道路照明灯    | 朝から点灯           | 完了       |
| 117 | 3月8日  | 森本2丁目         | 道路舗装(車道) | アスファルトの剥がれ      | 対応中      |
| 118 | 3月11日 | 今伊勢町馬寄西茶原     | その他      |                 | 経過観察     |
| 119 | 3月11日 | 今伊勢町馬寄西茶原     | その他      | 境界線の杭の傾き        | 経過観察     |
| 120 | 3月12日 | 丹羽大塚          | カーブミラー   | 方向(角度)          | 完了       |
| 121 | 3月13日 | 開明字飛山流        | 道路舗装(車道) | アスファルトの剥がれ      | 完了       |
| 122 | 3月13日 | 島村北門          | 道路舗装(車道) | アスファルトの剥がれ      | 完了       |
| 123 | 3月18日 | 下沼町2丁目        | 道路舗装(車道) | アスファルトの剥がれ(穴ぼこ) | 完了       |
| 124 | 3月19日 | 大和町苅安賀上西之杵    | カーブミラー   | 傾き              | 完了       |
| 125 | 3月19日 | 平島1丁目         | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ             | 対応中      |
| 126 | 3月21日 | 萩原町中島伊勢田      | 道路舗装(車道) | アスファルトの剥がれやひび割れ | 対応中      |
| 127 | 3月25日 | 古金1丁目         | 道路舗装(車道) | 道路の亀裂           | 対応中      |
| 128 | 3月25日 | 伝法寺3丁目        | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ             | 対応中      |
| 129 | 3月26日 | 木曾川町黒田北宿五の切   | カーブミラー   | 倒れている           | 対応中      |
| 130 | 3月26日 | No.129同一      | カーブミラー   | 方向              | 対応中      |
| 131 | 3月27日 | 萩原町中島流        | 道路舗装(歩道) | 陥没              | 完了       |
| 132 | 3月27日 | 花池4丁目         | 道路舗装(車道) | 穴と段差            | 対応中      |
| 133 | 3月29日 | 開明平           | 道路舗装(車道) | 凹み              | 経過観察     |
| 134 | 3月30日 | 木曾川町玉ノ井大縄場一ノ切 | 道路舗装(車道) | 穴ぼこ             | 完了       |
| 135 | 3月31日 | 大和町宮地花池中道     | 道路舗装(車道) | 剥がれと穴(数か所)      | 完了       |

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。