

## 『みちレポ138』 対応状況一覧（2024年6月1日～2024年6月30日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
53	6月1日	瀬部久込	道路舗装(車道)	アスファルトの損傷	対応中
54	6月2日	大志2丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの損傷、穴ぼこ	完了
55	6月2日	浅野八幡裏	道路舗装(車道)	穴	完了
56	6月3日	浅井町西海戸	道路舗装(車道)	亀裂	対応中
57	6月3日	明地森下	道路舗装(車道)	穴	対応中
58	6月5日	高田石塚	道路舗装(車道)	アスファルトの劣化	対応中
59	6月6日	八丁通1丁目	フェンス・防護柵	①ボールの折れ ②はみ出した樹木	対応中
60	6月6日	千秋町浮野屋敷	道路舗装(車道)	アスファルトのひび割れ、へこみ等	管理者に情報提供
61	6月9日	千秋町加納馬場郷内	側溝	グレーチングの劣化による破損	完了
62	6月10日	千秋町佐野	カーブミラー	柱が傾き、ミラーが後ろを向いている	管理者に情報提供
63	6月12日	印田通3丁目	その他	縁石が破損している	対応中
64	6月12日	北今	カーブミラー	カーブミラーが曇ってみにくい	対応中
65	6月13日	明地	道路舗装(車道)	穴	完了
66	6月14日	千秋	カーブミラー	破損	管理者に情報提供
67	6月17日	木曾川	道路舗装(車道)	縁石が破損している	対応中
68	6月17日	木曾川	その他	不法投棄(イス)	完了
69	6月17日	木曾川町黒田西石原	道路舗装(車道)	アスファルトの劣化(ハンドルとられる)	管理者に情報提供
70	6月18日	花池	道路舗装(車道)	道路に水たまりができる	経過観察
71	6月18日	木曾川里小牧笹原	カーブミラー	破損	対応中
72	6月19日	開明平	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
73	6月20日	開明平	その他	川にビニルプールが浮いている	完了
74	6月22日	木曾川町黒田西石原	道路舗装(車道)	穴ぼこ	管理者に情報提供
75	6月23日	高田尾前田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
76	6月23日	千秋町勝栗	カーブミラー	方向	対応中
77	6月24日	真清田1丁目	道路舗装(歩道)	レンガの欠損	完了
78	6月25日	木曾川町門間島海	道路舗装(歩道)	ブロックの破損	対応中
79	6月26日	開明平	その他	不法投棄(扇風機)	完了

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
80	6月26日	開明三味北	カーブミラー	方向	管理者に情報提供
81	6月26日	木曾川町里小牧 新茅場	側溝	L型側溝がガタついている	対応中
82	6月26日	今伊勢町本神戸	カーブミラー	ミラーの角度	完了
83	6月26日	今伊勢町本神戸	カーブミラー	ミラーの角度	完了
84	6月26日	大宮4丁目	カーブミラー	ミラーの角度	完了
85	6月27日	木曾川町黒田 松山	カーブミラー	ミラーの角度	完了
86	6月27日	今伊勢町馬寄 西更屋敷	その他	脚部の劣化	管理者に情報提供
87	6月28日	瀬部川原	道路舗装(歩道)	段差	対応中

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。