

『みちレポ138』 対応状況一覧（2024年7月1日～2024年7月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
88	7月1日	木曽川町黒田	カーブミラー	傾いている	対応中
89	7月3日	大和町荻安賀 上西之杵	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
90	7月3日	萩原町中島	道路舗装(車道)	アスファルトの剥がれ	経過観察
91	7月4日	奥町土桶	側溝	堆積	完了
92	7月6日	佐千原北切野	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
93	7月7日	北小湊田島	側溝	鉄製蓋のはずれ	完了
94	7月7日	猿海道3丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの剥がれ	対応中
95	7月7日	佐千原北切野	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
96	7月8日	大和町馬引 郷辰巳	道路舗装(歩道)	コンクリート部分の破損	対応中
97	7月8日	木曽川町黒田 北宿	道路舗装(車道)	側溝工事後の陥没	対応中
98	7月10日	開明東向野	カーブミラー	白濁して確認できない	対応中
99	7月10日	千秋町加納馬場 清水	道路舗装(車道)	道路脇の損傷	完了
100	7月15日	今伊勢町宮後	カーブミラー	標識の傾き	対応中
101	7月15日	大毛神明廻	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
102	7月16日	木曽川町里小牧 小牧野	道路舗装(車道)	降雨時向かいの畑から土が流入する	経過観察
103	7月16日	光明寺山屋敷	側溝	グレーチングの穴	完了
104	7月16日	大宮5丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	管理者に情報提供
105	7月17日	一宮四ツ山	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
106	7月19日	小信中島新田前	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
107	7月20日	伝法寺3丁目	道路舗装(車道)	わだち(凸凹)	対応中
108	7月20日	浅井町河田 葉栗野	カーブミラー	裏側のさび	経過観察
109	7月20日	浅井町河田 葉栗野	カーブミラー	裏側のさび	経過観察
110	7月23日	開明平	道路舗装(車道)	雑草	経過観察
111	7月23日	千秋町町屋	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
112	7月25日	浅野大西浦	道路舗装(歩道)	陥没	完了
113	7月25日	浅野内浦	道路舗装(車道)	水路柵のかけ、舗装の剥がれ	対応中
114	7月25日	浅野外浦	道路舗装(車道)	塗装の剥がれ	対応中
115	7月25日	開明東神戸田	道路舗装(車道)	凹み	管理者に情報提供

『みちレポ138』 対応状況一覧（2024年7月1日～2024年7月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
116	7月25日	千秋町寺山	その他	笹が道に倒れている	完了
117	7月26日	No.116と同一	その他	笹が道に倒れている (No.116と同一)	完了
118	7月26日	明地風張	その他	投棄	管理者に情報提供
119	7月26日	伝法寺2丁目	カーブミラー	追加設置	管理者に情報提供
120	7月27日	光明寺大条戸	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中
121	7月29日	木曾川町里小牧 新田	道路舗装(車道)	穴ぼこ(直径30cm)	完了
122	7月29日	光明寺出来野	道路舗装(車道)	穴ぼこ	対応中

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。