

『みちレポ138』対応状況一覧（令和5年8月1日～令和5年8月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
1	8月2日	開明教堂池	その他	通学路標識建て替え	完了
2	8月2日	奥町字薬師	カーブミラー	カーブミラーの角度	完了
3	8月3日	大宮4丁目	道路舗装(歩道)	穴ぼこ	管理者に情報提供
4	8月4日	木曾川町黒田	道路舗装(車道)	陥没	完了
5	8月7日	千秋町勝栗向得西	カーブミラー	カーブミラーの方向	完了
6	8月8日	千秋町勝栗削栗	側溝	蓋のがたつき	対応中
7	8月15日	今伊勢町馬寄宮北	側溝	グレーチング破損	完了
8	8月15日	大毛長畑	カーブミラー	カーブミラーの角度	管理者に情報提供
9	8月22日	今伊勢町馬寄大聖	カーブミラー	カーブミラーにより私有建物の損傷	完了
10	8月22日	小信中島仁井西	その他	街路樹の欠損	管理者に情報提供
11	8月23日	浅野西大土	側溝	側溝の破損	管理者に情報提供
12	8月23日	丹羽宮浦	道路舗装(車道)	凹み	完了
13	8月26日	木曾川町内割田一の通り	道路舗装(歩道)	歩道に鉄筋が4本飛び出している	完了
14	8月26日	木曾川町三ツ法寺村内	道路舗装(車道)	アスファルトの割れ	完了
15	8月27日	北今林三ノ切	道路舗装(車道)	アスファルトのひび割れ	経過観察
16	8月27日	今伊勢町本神戸寺前	その他	穴ぼこ	管理者に情報提供
17	8月27日	上祖父江新田	その他	水路ブロックの割れ	経過観察
18	8月28日	大和町戸塚宮崎西	道路舗装(車道)	アスファルトのひび割れ	経過観察
19	8月28日	木曾川町黒田北宿二ノ切	道路舗装(車道)	亀裂および凹み	完了
20	8月28日	奥町剣光寺	側溝	溝にはさまった物	完了

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。

『みちレポ138』 対応状況一覧（令和5年9月1日～令和5年9月30日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
21	9月1日	千秋町浮野中向得	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
22	9月3日	木曾川町黒田十一ノ通り	その他	縁石の破損	管理者に情報提供
23	9月3日	千秋町浮野道下	道路舗装(車道)	陥没	完了
24	9月3日	木曾川町黒田籠守浦	その他	標識が傾いている	管理者に情報提供
25	9月3日	三ツ井5丁目	道路舗装(車道)	路面(仮復旧)の沈下	管理者に情報提供
26	9月5日	蓮池郷東	その他	雑草の繁茂	完了
27	9月5日	木曾川町黒田西新田中ノ切	道路舗装(車道)	損傷による振動	完了
28	9月5日	奥町八瀬割	カーブミラー	方向修正	完了
29	9月6日	中町1丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
30	9月6日	音羽3丁目	道路舗装(車道)	陥没	完了
31	9月7日	音羽1丁目	その他	看板の剥がれおよび新規設置	管理者に情報提供
32	9月9日	木曾川町黒田十ノ通り	フェンス・防護柵	防護柵の傾斜	経過観察
33	9月9日	萩原町山越	その他	木の枝が道路に飛び出している	管理者に情報提供
34	9月10日	下川田町1丁目	側溝	側溝通過時の音がうるさい	完了
35	9月12日	木曾川町黒田北宿五の切	カーブミラー	方向修正	完了
36	9月12日	丹陽町五日市場屋敷	カーブミラー	方向修正	管理者に情報提供
37	9月13日	今伊勢町本神戸寺前	道路舗装(車道)	舗装段差	経過観察
38	9月12日	萩原町朝宮神ノ木	フェンス・防護柵	錆による損傷	経過観察
39	9月13日	今伊勢町新神戸郷前	側溝	グレーチング損傷	完了
40	9月14日	木曾川町黒田松山東南ノ切	道路舗装(車道)	全体的に道がガタガタ	対応中
41	9月16日	木曾川町里小牧砂越	道路舗装(車道)	アスファルトの盛り上がりとズレ	対応中
42	9月21日	新生2丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの損傷より蟻の巣	経過観察
43	9月21日	浅井町小日比野新太	側溝	道路の冠水	経過観察
44	9月24日	大宮4丁目	その他	歩道橋階段の穴	管理者に情報提供
45	9月25日	木曾川町黒田川北	道路舗装(車道)	樹の段差	対応中
46	9月27日	今伊勢町馬寄舟入	道路舗装(歩道)	穴	完了
47	9月29日	今伊勢町馬寄舟入	カーブミラー	新設希望	完了
48	9月30日	春明東柳原	道路舗装(車道)	軽度の陥没	完了
49	9月30日	春明東柳原	カーブミラー	ミラーの傾斜	完了

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。

『みちレポ138』対応状況一覧（令和5年10月1日～令和5年10月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
50	10月1日	開明平	カーブミラー	カーブミラーの傷と方向	完了
51	10月1日	開明東神戸田	道路舗装(車道)	凹凸	管理者に情報提供
52	10月2日	千秋町勝栗下垂	道路舗装(車道)	陥没	完了
53	10月2日	奥町劔光寺	側溝	破損	完了
54	10月5日	東印田町	フェンス・防護柵	道路反射鏡の破損	対応中
55	10月8日	開明苺安賀道	その他	歩道橋下の剥がれ	管理者に情報提供
56	10月11日	光明寺権現塚	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
57	10月12日	萩原町西御堂 中江西	側溝	割れ	対応中
58	10月17日	明地東切	カーブミラー	カーブミラーの角度	完了
59	10月19日	田所戌亥出	その他	標識の傾斜	管理者に情報提供
60	10月20日	新生4丁目	道路舗装(車道)	道路のひび	経過観察
61	10月22日	森本1丁目	道路舗装(歩道)	劣化、ひび等	経過観察
62	10月23日	浅井町前野郷前	側溝	蓋の破損により音がうるさい	完了
63	10月25日	大和町馬引	道路舗装(車道)	窪み	管理者に情報提供
64	10月31日	印田通2丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。

『みちレポ138』 対応状況一覧（令和5年11月1日～令和5年11月30日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
65	11月11日	花池4丁目	側溝	側溝蓋破損	完了
66	11月12日	浅井町河端広畑	道路舗装(車道)	車が通る量が増えすぐに削れる	完了
67	11月14日	竹橋町	道路舗装(車道)	路面の劣化	管理者に情報提供
68	11月14日	奥町宮郭	道路舗装(歩道)	亀裂	完了
69	11月19日	島村高木	道路舗装(車道)	数十メートルにわたる窪み	経過観察
70	11月21日	新生4丁目	道路舗装(車道)	ひび	経過観察
71	11月25日	瀬部上之郷	側溝	グレーチング錆	対応中
72	11月29日	多加木2丁目	道路舗装(歩道)	陥没	管理者にて対応

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。

『みちレポ138』 対応状況一覧（令和5年12月1日～令和5年12月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
73	12月2日	浅井町東浅井	フェンス・防護柵	水田側にフェンスが倒れている	完了
74	12月3日	今伊勢町馬寄 吉田浦	側溝	側溝の蓋のがたつき	完了
75	12月8日	明地須賀	側溝	側溝の蓋のがたつき	完了
76	12月8日	今伊勢町馬寄 下町屋	道路舗装(車道)	側溝の横の舗装が抜けている	完了
77	12月11日	開明西上免	その他	止まれの塗装がないため危険	管理者に情報提供
78	12月11日	浅野大西	カーブミラー	反射板の脱落	経過観察
79	12月13日	城崎通7丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ、ひび割れ	完了
80	12月13日	木曾川町門間	カーブミラー	方向修正、見づらい	完了
81	12月14日	浅井町尾関	カーブミラー	カーブミラー破損(事故)	管理者にて対応
82	12月15日	木曾川町玉ノ井	側溝	側溝の蓋の段差	完了
83	12月25日	浅井町小日比野 新太	道路舗装(車道)	損傷(小石がポロポロ出てくる)	経過観察
84	12月28日	木曾川町里小牧 本茅場	道路舗装(車道)	工事跡がガタガタと振動が激しい	管理者に情報提供
85	12月30日	奥町堤下二	道路舗装(車道)	アスファルトの穴とひび	管理者に情報提供

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。

『みちレポ138』 対応状況一覧（令和6年1月1日～令和6年1月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
86	1月4日	伝法寺8丁目	フェンス・防護柵	フェンスの下枠が支柱から外れている	管理者に情報提供
87	1月9日	瀬部山北	道路舗装(車道)	アスファルト剥がれ等の道路破損	完了
88	1月13日	千秋町加納馬場	側溝	ひび割れ・亀裂	完了
89	1月17日	緑1丁目	その他	「止まれ」が消えている	管理者に情報提供
90	1月22日	大和町福森馬引境	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
91	1月27日	新生1丁目	道路舗装(歩道)	歩道ブロックが浮いてきている	完了
92	1月29日	平和2丁目	カーブミラー	汚れていて見にくい	完了
93	1月30日	明地字寺浦	道路舗装(車道)	舗装の沈み込み	完了
94	1月30日	開明字平	道路舗装(車道)	道路端の崩れ	経過観察

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。

『みちレポ138』 対応状況一覧（令和6年2月1日～令和6年2月29日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
95	2月2日	今伊勢町馬寄	側溝	破損	管理者に情報提供
96	2月3日	北今	側溝	側溝の蓋なし	完了
97	2月5日	開明西屋敷	側溝	排水柵の蓋の破損	管理者に情報提供
98	2月9日	開明飛山流	道路舗装(車道)	アスファルト破損	完了
99	2月10日	花池3丁目	道路舗装(歩道)	宮地2丁目交差点北東歩道内の陥没	完了
100	2月10日	開明飛山流	道路舗装(車道)	アスファルト破損	完了
101	2月10日	開明飛山流	道路舗装(車道)	アスファルト破損	完了
102	2月20日	千秋町勝栗	道路舗装(車道)	穴埋め後の舗装	完了
103	2月21日	木曾川町黒田 三ノ通り	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
104	2月21日	No.103と同一	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
105	2月22日	殿町3丁目	カーブミラー	鏡面の変形	完了
106	2月24日	奥町下川田	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
107	2月26日	木曾川町黒田 往還西北ノ切	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。

『みちレポ138』対応状況一覧（令和6年3月1日～令和6年3月31日）

番号	受付日	場所	通報内容	損傷の内容	対応状況
108	3月1日	今伊勢町本神戸立切東	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
109	3月4日	木曾川町玉ノ井新屋敷	側溝	ぐらつき	完了
110	3月4日	小信中島字西九反	その他	「左右確認」の看板のはずれ	管理者に情報提供
111	3月6日	起字堤町	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
112	3月6日	伝法寺4丁目	道路舗装(歩道)	穴ぼこ	完了
113	3月6日	八幡	その他	夜間工事	管理者に情報提供
114	3月7日	萩原町築込生出浦	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
115	3月7日	今伊勢町馬寄	カーブミラー	方向	完了
116	3月8日	大宮4丁目	道路照明灯	朝から点灯	完了
117	3月8日	森本2丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの剥がれ	完了
118	3月11日	今伊勢町馬寄西茶原	その他		経過観察
119	3月11日	今伊勢町馬寄西茶原	その他	境界線の杭の傾き	経過観察
120	3月12日	丹羽大塚	カーブミラー	方向(角度)	完了
121	3月13日	開明字飛山流	道路舗装(車道)	アスファルトの剥がれ	完了
122	3月13日	島村北門	道路舗装(車道)	アスファルトの剥がれ	完了
123	3月18日	下沼町2丁目	道路舗装(車道)	アスファルトの剥がれ(穴ぼこ)	完了
124	3月19日	大和町苅安賀上西之杵	カーブミラー	傾き	完了
125	3月19日	平島1丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
126	3月21日	萩原町中島伊勢田	道路舗装(車道)	アスファルトの剥がれやひび割れ	完了
127	3月25日	古金1丁目	道路舗装(車道)	道路の亀裂	対応中
128	3月25日	伝法寺3丁目	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
129	3月26日	木曾川町黒田北宿五の切	カーブミラー	倒れている	対応中
130	3月26日	No.129同一	カーブミラー	方向	対応中
131	3月27日	萩原町中島流	道路舗装(歩道)	陥没	完了
132	3月27日	花池4丁目	道路舗装(車道)	穴と段差	完了
133	3月29日	開明平	道路舗装(車道)	凹み	経過観察
134	3月30日	木曾川町玉ノ井大縄場一ノ切	道路舗装(車道)	穴ぼこ	完了
135	3月31日	大和町宮地花池中道	道路舗装(車道)	剥がれと穴(数か所)	完了

※通報内容は通報時の内容と異なる場合があります。